

Perkussionsstutzer, 1818

Abgebrochene Schlossachse reparieren

Casimir Weber, Zürich 1818

Abgebrochene Hahnachse reparieren




Schloss mit abgebrochener Achse




Nuss mit abgebrochener Hahnachse




Zentrierbohrung in Schlossachse anbringen




Loch in Achsstummel bohren




Neue Achse mit Einpass drehen




Flussmittel in Achsbohrung bringen




Achse in Achsstummel hart einlöten




Überdrehen der eingelöteten Achse




Zentierbohrung in neue Achse



Kernbohrung für Gewinde bohren



Gewinde in Hahnachse schneiden



Vierkant für Hahnaufnahme feilen

Zusammenbau des Schloss



Schlosseinzelteile Rückseite



Schlosseinzelteile, Vorderseite



Spannen der Schlagfeder im Schraubstock



Einhängen des Nussgliedes in Schlagfeder



Eingebauter Abzugshebel



Einbau der Schlagfeder



Entspannen der Schlagfeder



Fertiggestellte Schlossmechanik



Fertiggestellte Schlossmechanik

Hahn auf Achse einpassen



Markieren der Vierkantstellung auf Schlossplatte



Hahn in Ruhestellung mit makierten Vierkant



Bohren der Kernbohrung für Vierkantloch



Grob vorfeilen des Innenvierkants



Feilen des Innenvierkants im Hahn



Auf Hahnachse aufgesteckter Hahn in gesicherter Stellung



Seitliches Ausrichten des Hahns auf Pistonstellung

Restaurierung abgeschlossen



Schlossbereich des Stutzers

Ende